



SI 1081

¡Sólo para personal especializado!  
1/1

# SERVICE INFORMATION

## MÓDULO DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE

### SE SUPRIME LA BOMBA EYECTORA

#### POSIBLES RECLAMACIONES

- conexión faltante
- el módulo de alimentación de combustible instalado posee tres conexiones, pero la pieza de repuesto sólo tiene dos.

El módulo de alimentación de combustible instalado originalmente dispone de una manguera adicional con una bomba eyectora externa (véase Fig. 2, izquierda).

Gracias al perfeccionamiento técnico la bomba eyectora externa en el módulo de alimentación de combustible Pierburg 7.02550.32.0 ya no es necesaria.

La bifurcación de la manguera correspondiente en el módulo de

Vehículos:	Producto: Módulo de alimentación de combustible	
Volkswagen	N.º Pierburg	N.º de referencia*
Passat 1.9/2.0 TDI	7.02550.32.0	3C0919050B 3C0919050E 3C0919050G

alimentación de combustible está provista de un conector ciego (véase Fig. 1) que puede verse desde arriba en el módulo de alimentación de combustible.

Al desmontar el módulo de alimentación de combustible antiguo se debe retirar también la manguera con la bomba eyectora del depósito de combustible.



Fig. 1:  
Vista del módulo de alimentación de combustible (vista vertical) con conector ciego



Fig. 2:  
Izquierda: módulo de alimentación de combustible instalado originalmente con bomba eyectora externa  
derecha: módulo de alimentación de combustible 7.02550.32.0

Modificaciones y cambios de dibujos reservados. Para asignación y sustitución, véanse los correspondientes catálogos vigentes, por ejemplo, los sistemas basados en TecAlliance.  
\* Los números de referencia indicados solamente sirven a modo de comparación y no pueden ser utilizados en facturas dirigidas al consumidor final.